

Số: /KQTD-STNMT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2023

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH
Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Tàu dầu Hương Sơn 2 (QNg-0404)

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Thương mại Xăng dầu Hương Sơn 2

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu;

Căn cứ Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

Căn cứ Công văn số 158/UB ngày 09/4/2021 của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021;

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-UB ngày 31/08/2015 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Công văn số 2092/UBND-NNTN ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

Căn cứ Công văn số 1378/UBND-KTN ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh về việc xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp huyện và cấp cơ sở;

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Thương mại Xăng dầu Hương Sơn 2 tại Công văn số 01/CTY-HS2 ngày 04/7/2023 về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lấy ý kiến của các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan; kiểm tra thực địa các nội dung liên quan đến kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Tàu dầu; tổng hợp và thông báo kết quả thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Tàu dầu Hương Sơn 2 như sau:

I. Thông tin chung về dự án:

1. *Tên dự án:* Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Tàu dầu Hương Sơn 2 (QNg-0404).

2. *Chủ dự án:* Công ty TNHH MTV Thương mại Xăng dầu Hương Sơn 2.

3. *Địa điểm hoạt động của dự án:* Khu vực vùng biển Tịnh Kỳ, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

II. Kết quả thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu:

Thông qua Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Tàu dầu Hương Sơn 2 nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung làm rõ một số nội dung sau:

- II. Đánh giá tình hình

+ Tại Mục 2. Tính chất, quy mô đặc điểm của cơ sở:

➤ Mục 2.1. Thông tin về dự án (trang 9): Đề nghị bổ sung thông tin về tên dự án, địa điểm hoạt động của dự án để xác định trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình tổ chức ứng phó sự cố tràn dầu xảy ra tại Tàu dầu Hương Sơn 2 cho phù hợp.

➤ Mục 2.2. Thiết kế công trình của cơ sở (trang 10 – trang 11): Đề nghị bổ sung thông tin chi tiết quy mô, đặc điểm của các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu tại cơ sở gồm hệ thống khoang chứa dầu (số khoang chứa nhiên liệu? tổng dung tích chứa nhiên liệu?); hệ thống cột bơm (bao nhiêu cột bơm? Đặc điểm thiết kế cột bơm?); hệ thống đường ống công nghệ nhập và xuất dầu (đặc điểm thiết kế của các đường ống?).

+ Tại Mục 3. Lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở:

➤ Mục 3.1. Nguồn lực trang thiết bị (trang 12 – trang 13): Theo kết quả kiểm tra thực địa ngày 21/7/2023 thì cơ sở đã đầu tư mua sắm một số trang thiết bị, vật tư chuyên dụng ứng phó sự cố tràn dầu, tuy nhiên chưa đảm bảo để tổ chức ứng phó sự cố tràn dầu ở mức nhỏ (dưới 20 tấn) trên sông, trên biển. Đề nghị chủ cơ sở đầu tư mua sắm bổ sung các trang thiết bị còn thiếu gồm: Phao quây dầu tự nổi: 15 mét; Bột thấm hút và phân hủy sinh học: 03 bao hoặc hợp đồng với đơn vị có khả năng ứng phó sự cố tràn dầu để đảm bảo phòng ngừa, tổ chức ứng phó sự cố tràn dầu xảy ra tại cơ sở kịp thời, hiệu quả. Đồng thời đề nghị chủ cơ sở cập nhật đầy đủ danh sách, số lượng các trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu đã đầu tư mua sắm vào bảng 9 cho phù hợp với thực tế.

➤ Mục 3.2.1. Nguồn lực tham gia ứng phó của tàu (trang 13): Kế hoạch có nêu Công ty đã thành lập Ban Chỉ huy và đội ứng phó sự cố tràn dầu cho Tàu dầu Hương Sơn 2 tại Quyết định số 1219/QĐ-HS2 ngày 01/6/2023, tuy nhiên trong báo cáo chưa thấy kèm theo Quyết định này. Đề nghị bổ sung cho đầy đủ.

➤ Tại bảng 13. Danh sách các cơ quan liên lạc bên ngoài (trang 14): Đề nghị nhập dòng 8 và dòng 10 và chỉnh sửa thành Văn phòng Ban Chỉ huy ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh – Địa chỉ: 163 Hùng Vương, tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi - Điện thoại: 0255.3824765.

+ Tại Mục 4. Dự kiến các khu vực nguy cơ cao (trang 15 – trang 17): Đề nghị chỉnh sửa nội dung kết luận khả năng ứng phó của cơ sở cuối mục này như sau: *“Với nguồn nhân lực và trang thiết bị, vật tư hiện có tại Tàu dầu Hương Sơn 2, cơ sở có khả năng ứng phó sự cố tràn dầu ở mức nhỏ (dưới 20 tấn). Khi sự cố vượt quá khả năng ứng phó của cơ sở, Doanh nghiệp sẽ thông báo và xin hỗ trợ nguồn lực ứng phó từ các cơ quan, đơn vị liên quan”*.

- III. Tổ chức lực lượng, phương tiện ứng phó

+ Tại sơ đồ quy trình thông báo và báo động sự cố tràn dầu hình 4 và hình 5 (trang 20 – trang 22): Đề nghị chỉnh sửa cụm từ “*Phó Trưởng ban thường trực UPSCTD (GD Sở TNMT)*” thành “*Phó Trưởng ban thường trực BCH UPSCTD tỉnh (PGĐ Sở TN&MT)*” và “*Văn phòng thường trực BCH UPSCTD tỉnh*” thành “*Văn phòng BCH UPSCTD tỉnh*”.

+ Tại Hình 8. Quy trình phân loại và xử lý chất thải, dầu thu hồi (trang 27): Kế hoạch nêu nước lẫn dầu được thực hiện công nghệ tách nước và dầu bằng bể tách dầu 3 ngăn và dầu sau khi tách nước được tái sử dụng. Đề nghị cơ sở rà soát có thiết bị này hay không? Nếu không thì đề xuất phương án xử lý khác để xử lý nước thải nhiễm dầu này để phù hợp với thực tế và điều kiện của cơ sở.

- VI. Công tác bảo đảm (trang 47 – trang 49): Kế hoạch có nêu “*Nhằm đảm bảo nguồn lực phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu tại Tàu dầu Hương Sơn 2, Công ty TNHH MTV Thương mại Xăng dầu Hương Sơn 2 sẽ tiến hành ký kết hợp đồng trực ứng phó sự cố tràn dầu với đơn vị ứng phó đảm bảo năng lực ứng phó sự cố*”, như vậy nếu Chủ cơ sở có kế hoạch ký kết hợp đồng với đơn vị có năng lực và kinh nghiệm để trực ứng phó sự cố tràn dầu tại Tàu dầu Hương Sơn 2 cần thực hiện nội dung này trước khi hoàn thiện, trình hồ sơ để làm cơ sở thẩm định và phê duyệt.

- Bên cạnh đó, đề nghị Chủ cơ sở có biện pháp đảm bảo không cho dầu thừa từ các đường ống trong quá trình nhập xuất dầu rò rỉ ra ngoài môi trường.

Lưu ý: *Rà soát, chỉnh sửa các lỗi từ ngữ, chính tả trong báo cáo. Đồng thời, chỉnh sửa Kế hoạch hoàn chỉnh theo tất cả ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan (có các văn bản ý kiến kèm theo Công văn này).*

III. Kết luận:

Đề nghị Công ty TNHH MTV Thương mại Xăng dầu Hương Sơn 2 chỉnh sửa, hoàn thiện Kế hoạch theo Kết quả thẩm định này. Hồ sơ sau khi hoàn thiện (*thành phần hồ sơ gồm: 01 Công văn đề nghị thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Tàu dầu Hương Sơn 2 và 04 quyển báo cáo Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã chỉnh sửa, bổ sung*) gửi về Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát Thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: số 54 Hùng Vương, tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) để Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Tàu dầu Hương Sơn 2./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Q.GĐ, PGĐ Sở (Đ/c Tân);
- Lưu: VT, BHD_(v).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quốc Tân

