

## THÔNG BÁO KẾT LUẬN KIỂM TRA

### Việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Mỏ đá Puzolan Núi Đầu Voi thuộc xã Tịnh Long và Tịnh Khê thành phố Quảng Ngãi

Thực hiện Quyết định số 40/QĐ-STNMT ngày 20/02/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất tại Mỏ đá Puzolan Núi Đầu Voi thuộc xã Tịnh Long và Tịnh Khê thành phố Quảng Ngãi do Công ty TNHH MTV Xi măng Đại Sơn (trước là Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xây dựng Idico tại Quảng Ngãi) làm chủ cơ sở.

Xét báo cáo kết quả kiểm tra ngày 15/8/2023 của Đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận như sau:

#### 1. Thông tin chung:

- Giấy chứng nhận Doanh nghiệp số: 4300872337 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 19/08/2021, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 25/02/2022.

- Tổng diện tích dự án: 6,5 ha

- Công suất: 15.000 m<sup>3</sup>/năm

- Thời gian tồn tại mỏ: 28 năm.

- Giấy phép khai thác khoáng sản số 52/GP-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc cho phép Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Đại Sơn được thuê đất trả tiền hàng năm và khai thác đá bazan làm phụ gia xi măng núi Đầu Voi, xã Tịnh Khê và xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi.

- Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh một số nội dung tại Giấy phép khai thác khoáng sản số 52/GP-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

#### 2. Kết quả kiểm tra:

##### 2.1. Về hồ sơ môi trường:

Mỏ Puzolan núi Đầu Voi được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 2786/QĐ-UBND ngày 29/12/2016.

2.2. Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí thùng thu gom và hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom xử lý.

#### 3. Kết luận:

Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH MTV Xi măng Đại Sơn đã lập hồ sơ môi trường và được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Qua kết quả kiểm tra thực tế, Công ty đã thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất, một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện trong thời gian đến như

xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố môi trường tại mỏ đá, thực hiện nộp tiền ký quỹ phục hồi môi trường theo đúng quy định.

#### 4. Các yêu cầu đối với Chủ cơ sở:

Qua kết quả kiểm tra, yêu cầu Công ty TNHH MTV Xi măng Đại Sơn thực hiện các nội dung sau:

- Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố môi trường tại mỏ đá và gửi hồ sơ về các cơ quan chức năng để theo dõi giám sát.
- Bổ sung bản đồ tổng mặt bằng mỏ, bản đồ hiện trạng khai thác năm 2022.
- Nêu rõ khu vực trữ, lượng đã khai thác, trữ lượng còn lại; diện tích khu vực khai thác; vị trí bãi thải lưu trữ khối lượng đất bóc tầng phủ.
- Bổ sung Quyết định bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ đối với mỏ đá Puzolan núi Đầu Voi.

#### 5. Biện pháp xử lý:

Giao Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét, tham mưu xử lý vi phạm theo quy định.

Đề nghị Chủ cơ sở thực hiện khắc phục các nội dung tồn tại đã nêu trong kết luận và báo cáo kết quả bằng văn bản về Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường (số 33 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi) để theo dõi, giám sát.

#### Nơi nhận:

- Q.GĐ Sở, PGĐ Sở (đ/c Tân);
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Thanh tra Sở;
- Công ty TNHH MTV xi măng Đại Sơn (để thực hiện);
- Lưu: VT, CCBVMT (1k).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Quốc Tân**