

## THÔNG BÁO KẾT LUẬN KIỂM TRA

### Việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Dự án khai thác đá tại Mỏ đá Granit Bình Đông 1, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện Quyết định số 40/QĐ-STNMT ngày 20/02/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất tại Dự án khai thác đá tại Mỏ đá Granit Bình Đông 1, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi do Công ty cổ phần Thương mại và Khai thác khoáng sản CDC Hà Nội làm chủ cơ sở.

Xét báo cáo kết quả kiểm tra ngày 17/8/2023 của Đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận như sau:

#### 1. Thông tin chung:

- Giấy chứng nhận Doanh nghiệp số: 0107824899 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 28/04/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 17/11/2022.

- Tổng diện tích dự án: 9,6 ha.

- Công suất: 50.000 m<sup>3</sup>/năm.

- Thời gian tồn tại mỏ: 10 năm.

- Loại hình sản xuất: Khai thác đá

- Giấy phép khai thác khoáng sản số 45/GP-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc cho phép Công ty Cổ phần Thương mại và Khai thác khoáng sản CDC Hà Nội.

#### 2. Kết quả kiểm tra:

##### 2.1. Về hồ sơ môi trường:

Mỏ đá Bình Đông được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 783/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 và Phương án cải tạo phục hồi môi trường số 2651/QĐ-UBND ngày 19/12/2016.

2.2. Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí thùng thu gom và hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom xử lý.

#### 3. Kết luận:

Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Thương mại và Khai thác khoáng sản CDC Hà Nội đã lập hồ sơ môi trường và được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Qua kết quả kiểm tra thực tế, Công ty đã thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất, một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện trong thời gian đến như sau: chưa thực hiện đóng phí nước thải công nghiệp đối với việc khai thác khoáng sản; chưa thực hiện ký quỹ phục hồi môi trường với số tiền là 365.430.897 đồng.

#### 4. Các yêu cầu đối với Chủ cơ sở:

Qua kết quả kiểm tra, yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại và Khai thác khoáng sản CDC Hà Nội thực hiện các nội dung sau:

- Bổ sung sơ đồ thoát nước mưa, nước mặt trong quá trình khai thác; nêu rõ nguồn tiếp nước nguồn nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án.
- Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố môi trường tại mỏ đá và gửi hồ sơ về các cơ quan chức năng để theo dõi giám sát.
- Nêu rõ khu vực, trữ lượng đã khai thác, trữ lượng còn lại; diện tích khu vực khai thác; vị trí bãi thải lưu trữ khối lượng đất bóc tầng phủ.
- Thực hiện nộp tiền ký quỹ phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác mỏ đá Granit Bình Đông 1 theo đúng quy định pháp luật.
- Thực hiện đóng phí nước thải công nghiệp đối với việc khai thác khoáng sản.
- Yêu cầu Công ty không sử dụng nước ngầm; trường hợp sử dụng nước ngầm, đề nghị Công ty lập thủ tục hồ khai thác theo đúng quy định.
- Đề nghị Công ty dừng việc tiếp nhận đất, đá thừa của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát về khu vực dự án khai thác mỏ đá Granit Bình Đông 1. Chỉ được tiếp nhận đất, đá thải của Công ty cổ phần thép Hòa Phát khi được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng.

#### 5. Biện pháp xử lý:

Giao Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét, tham mưu xử lý vi phạm theo quy định.

Đề nghị Chủ cơ sở thực hiện khắc phục các nội dung tồn tại đã nêu trong kết luận và báo cáo kết quả bằng văn bản về Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường (số 33 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi) để theo dõi, giám sát.

##### Nơi nhận:

- Q.GĐ Sở, PGĐ Sở (đ/c Tân);
- UBND huyện Bình Sơn;
- BQI KKT DQ và các KCN Quảng Ngãi
- Thanh tra Sở;
- Cty CP TM và khai thác khoáng sản CDC Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu: VT, CCBVMT (1k).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Quốc Tân**